


VED KORRUGERET RØR DER IKKE GÅR HELT TIL SIDE 5, BRUGES DENNE LØSNING ALTID FOR AT UNDGÅ EVENTUELLE FROSTSPRÆNINGER. DER ANGIVES PÅ ELEMENTTEGNING "KORR. RØR M TUD". RØRET FØRES SOM UDGANGSPUNKT ALTID UD I SIDE 1, MED MINDRE ANDET ER ANGIVET PÅ ELEMENTTEGNINGEN.



DETAIL 1

REV. NR.	ÆNDRING OMFATTER	SIGN.	DATO
KORRUGERET RØR MED STUDS-BUND			
DS Elcobyg		EWNE: SAMLINGSDETALJE SAGSNR: TEGN. NR. 1953 SIGN: MBL DATO: 29.07.2019	
<small>HADSUNDVEJ 8 DK-9500 HOBRO TLF 96 57 26 57 FAX 96 57 26 67</small>			